

# 수용성 절삭유, 올바른 사용법

1

각종 오염물질들을  
절삭유에 투입금지



2

항상 피부를 깨끗이  
보호하기



3

절삭유 희석방법:  
물이나 사용액에 원액투입.  
원액에 물 투입 금지!



4

농도관리:  
원액보충 전에  
농도 측정하기



Feel free to contact us:

Oemeta Chemische Werke GmbH  
Ossenpadd 54  
25436 Uetersen · Germany  
Phone: +49 (0) 4122 924 0 · Fax: +49 (0) 4122 924 150  
www.oemeta.com · info@oemeta.com